



## FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PEL	Pièce	P171	Ensemble :	1	PEL3P171E1
Etage :	3	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	<a href="https://axt2.fr/PEL/3/P171/PEL3P171E1.pdf">https://axt2.fr/PEL/3/P171/PEL3P171E1.pdf</a>	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 98\*34

Partie Basse B 98\*111

*Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils recoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.*



Verre cassé

B1*3	P-03
A1*3	P-04
A1*3	P-09
B1*3	P-09